



## SAMENVATTEND VERSLAG VAN EEN INSPECTIE VOOR HET AFLEVEREN VAN EEN ASBESTATTEST

 Datum van keuring:  
25.06.2026

 Datum van verslag:  
26.06.2026

 Basis van de controle:  
Opmaak van een asbestattest

## PLAATS VAN HET ONDERZOEK

Straatnaam De Peuthystraat  
Huisnummer 4  
Busnummer  
Postcode 3040  
Gemeente Huldenberg  
Land België

## STATUS

Het asbestattest is afgeleverd.

## ASBESTATTEST IN BIJLAGE OPGEMAAKT DOOR:

De inspecteur: Dirk , Swalens



## BESCHRIJVING VAN DE INSPECTIE

Kan het asbestattest volledig worden afgewerkt?: Ja

Het bouwjaar van het te onderzoeken pand is 1850

## IDENTIFICATIE VAN DE PARTIJEN

## EIGENAAR

Naam  
 Straatnaam Rameistraat  
 Huisnummer 31  
 Busnummer  
 Postcode 3090  
 Gemeente OVERIJSE  
 Land België

## OPDRACHTGEVER

Naam Home Consult Sterrebeek  
 Straatnaam Albert de Beusscher plein  
 Huisnummer 2  
 Busnummer 1  
 Postcode 1933  
 Gemeente Sterrebeek  
 Land België

## NOTA'S

## BIJLAGEN

[Link naar het asbest certificaat](#)

[Link naar het opdrachtformulier](#)

[Link naar de labo-analyse](#)